

乌鲁木齐市建筑消防协会

乌建消协〔2024〕10号

通报

各建筑消防竣工验收第三方技术查验机构：

自《乌鲁木齐市建筑消防竣工第三方服务机构技术查验行业自律办法（试行）》（乌建消协发〔2023〕7号）（以下简称行业自律办法）实施以来，在各相关单位的共同努力下，我市建筑消防竣工验收查验工作有序平稳推进。

经协会派遣专家组成员赴现场进行复查，新疆天策消防技术服务有限公司，在承接三一重机新疆京泓工程机械有限公司建设项目东区 1#生产车间、东区配电室、西区 2#生产车间查验业务中，未能认真开展查验工作，在查验报告中未能如实反映现场实际情况，存在较多问题没有进行整改，具体问题如下：

- 1、消防设施相关的标志标识不到位（包含消防专用配电箱、电动排烟窗控制箱、消防救援窗标识、消防泵房管道及阀门等）；
- 2、消防水池就地水位显示装置缺失，应设置就地水位显示装置，并应在消防控制室或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置，同时应有最高和最低报警水位；
- 3、桥架跨接不到位；
- 4、查验报告上相关技术人员签字处非本人亲笔签字；



查验报告仍出具与设计相符的结论，存在出具不实报告行为，违反我市行业自律办法第二章第九条第（六）条。鉴于现场实际情况，需报验方按照要求整改，整改完成后新疆天策消防技术服务有限公司方可出具合格报告，同时，对新疆天策消防技术服务有限公司不能严格按照自律公约认真从事第三方服务工作，予以暂停从事第三方技术查验业务。自该公司提交整改报告后暂停业务二个月，并扣减诚信分！

另：

（1）新疆精诚同创消防工程有限公司，

经抽查，上述建筑消防施工单位在施工过程中不能严格按照图纸与规范施工，存在较多的施工质量问题，今后其申请验收的所有工程均纳入抽查范围！

特此通报。

