

乌鲁木齐市建筑消防协会

乌建消协（2024）8号

通报

各建筑消防竣工验收第三方技术查验机构：

自《乌鲁木齐市建筑消防竣工第三方服务机构技术查验行业自律办法（试行）》（乌建消协发〔2023〕7号）（以下简称行业自律办法）实施以来，在各相关单位的共同努力下，我市建筑消防竣工验收查验工作有序平稳推进。

经协会派遣专家组成员赴现场进行复查，新疆安宇消防技术服务有限公司，在承接新疆佳达科技制造产业园项目1#丙类车间工程查验业务中未能认真开展查验工作，在查验报告中未能如实反映现场实际情况，存在较多问题没有进行整改，具体问题如下：

- 二层的走道及楼梯间排烟窗面积与设计图纸不符；
- 防火封堵未完善；
- 标识不完善；
- 防火门部分未灌浆；
- 防火门闭门器部分未安装；
- 二层未吊顶采用下喷，与设计图纸不符；
- 室外消火栓水泵反转，接线错误，室外消火栓不能正常启动；

查验报告仍出具与设计相符的结论，存在出具不实报告



行为，违反我市行业自律办法第二章第九条第（六）条。鉴于现场实际情况，需报验方按照要求整改，整改完成后新疆安宇消防技术服务有限公司方可出具合格报告，同时，对新疆安宇消防技术服务有限公司不能严格按照自律公约认真从事第三方服务工作，予以暂停从事第三方技术查验业务。自该公司提交整改报告后暂停业务三个月，并扣减诚信分！

特此通报。

乌鲁木齐市建筑消防协会
2024年10月23日

