

乌鲁木齐市建筑消防协会

乌建消协（2025）6号

通报

各建筑消防竣工验收第三方技术查验机构：

自《乌鲁木齐市建筑消防竣工第三方服务机构技术查验行业自律办法（试行）》（乌建消协发〔2023〕7号）（以下简称行业自律办法）实施以来，在各相关单位的共同努力下，我市建筑消防竣工验收查验工作有序平稳推进。

在协会组织专家进行消防技术服务机构从业行为现场抽查中发现，新疆皓宇杰工程技术有限公司在承接城投高科技智能制造产业园消防竣工验收第三方技术查验项目（一期）业务中，未能认真开展查验工作，在查验报告中未能如实反映现场实际情况，存在较多问题没有进行整改，具体问题如下：

- 1.总线盘未设置完成；
- 2.水泵房就地液位显示装置未通电；
- 3.联动测试时排烟阀未联动开启，排烟风机未联动；
- 4.联动测试时常开防火门未联动关闭；
- 5.消防水池水容积没有标识标牌；
- 6.泵房防火门损坏。

查验报告仍出具与设计相符的结论，存在出具不实报告行为，违反我市行业自律办法第二章第九条第（六）条。鉴



于现场实际情况，需报验方按照要求整改，整改完成后新疆皓宇杰工程技术有限公司方可出具合格报告，同时，对新疆皓宇杰工程技术有限公司不能严格按照自律公约认真从事第三方服务工作，予以暂停从事第三方技术查验业务。自该公司提交整改报告后暂停业务两个月，并扣减诚信分！

另，上述建筑消防施工单位——新疆中鼎消防工程有限公司在施工过程中不能严格按照图纸与规范施工，存在较多的施工质量问题，今后其申请验收的所有工程均纳入抽查范围！

特此通报。

乌鲁木齐市建筑消防协会
2025年7月29日

